

Il sentiero alpino 974 dichiarato inagibile dopo i controlli del Cai

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2022
MESSAGGERO VENETO



Ponticello da sistemare sul sentiero e l'avviso di inagibilità

BARCIS

Non c'è sicurezza: divieto di transito lungo il sentiero alpino 974 nel tratto da località Roppe al bivacco Molassa sino a quando non si sarà provveduto al ripristino. Una decisione assunta dal Comune di Barcis assieme al Cai di Claut. «Nel comune di Barcis sono presenti numerosi sentieri caratterizzati da diversi gradi di difficoltà e tra questi il sentiero Cai 974, che inizia in località Roppe e termina al bivacco Molassa, ricavato dentro la val Molassa, su una cengia naturale e artificiale a tratti, molto esposto sulla valle sottostante e che per tale motivo una ventina di anni fa è stato attrezzato con corda di acciaio fissata con fittoni nella parete rocciosa – fanno sapere dal Municipio di Barcis –. Il 6 maggio, il Cai di Claut ha segnato che alcuni tratti del sentiero numero 974 risultano in stato precario a causa della fuoriuscita dalla loro sede dei fittoni di sostegno,

che i bulloni che assicurano i fittoni sono quasi tutti allentati e che sia i fittoni sia la corda di acciaio ormai non rispettano più le norme attuali per il diametro ridotto e che inoltre lungo tutto il sentiero ci sono piccoli ponticelli in stato precario che dovrebbero essere sostituiti. Da qui l'ordinanza di divieto di transito».

Il Cai di Claut ha fatto sapere che «sarebbe opportuno far eseguire un sopralluogo a una guida alpina deputata a questo lavoro affinché indichi i tratti di corda indispensabili, quelli che eventualmente potrebbero essere rimossi e da ultimo quelli che dovrebbe essere sostituiti. È necessario sostituire tutti i ponticelli in legno che si trovano in uno stato di pericolosità e fare la manutenzione su quelli ancora potenzialmente utilizzabili e inoltre indicare anche il costo per mettere in sicurezza tutto il sentiero». —

G.S.